

TÉRELVÁLASZTÓ FÜGGÖNY KARBANTARÁSÁNAK ÉS ÁLTALÁNOS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK JEGYZŐKÖNYVE

Megrendelő neve: Kisbér Város Önkormányzata

Megrendelő címe: 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.

Megrendelés ideje: 2025. október 2.

Munkavégzés helye: Zsivótzky Gyula Sportcsarnok

Munkavégzés címe: 2870 Kisbér, Vásártér 1.

Munkavégzés ideje: 2025. október 22.

A 2db kétrétegű tornatermi térelválasztó függöny felülvizsgálati és általános karbantartási munkája az alábbiakra terjedt ki:

Bejárattól távolabb eső térelválasztó függöny:

Fémszerkezet:

- Lemezburkolat leszerelését követően a függönygerinc szerkezete ép, a kötőelemek meghúzott állapotban vannak; - Ellenőrizve
- A sodronyvezető kötélcsigák nem kopottak, a bemaások ép állapotban vannak; - Ellenőrizve
- A lemezházhoz laposvassal rögzített ponyvarészt rögzítő kötőelemei meghúzott állapotban vannak; - Ellenőrizve
- 12db támasztólemez ép állapotú, megfelelő támasztást adnak a sodronyoknak; - Ellenőrizve
- Támasztó lemezek végére szerelt 12db görgő ép állapotú, - Ellenőrizve
- Az összesorolt tengelyekre szerelt csapágyak nem kopottak, olajozottságuk megfelelő; - Ellenőrizve
- A tengelyek egymáshoz illesztéseinél, a süllyesztett fejű belső kulcsnyílású csavarok meghúzott állapotban vannak, a tengelyvégeken nincsen kopás; - Ellenőrizve

Drótkötél és rögzítése:

- Az összesen 12db, átm. 5mm-es emelő drótkötél átvizsgálása megtörtént, felületükön nincsen szálszakadás, nincsen megtörés, **a drótkötelek kissé kiszákkásodott állapotban vannak; - Ellenőrizve (a következő felülvizsgálat alkalmával, mind a 12db sodronykötelet cserélni szükséges a berendezésen)**
- Az emelő drótkötelek felső részének rögzítése a kötélcsigákhoz megfelelő, a drótkötelek alsó részeinek elvégelése-rögzítése az alsó ellensúlyhoz megfelelő; - Ellenőrizve

Villanymotor és hajtásház:

- A szerkezetet működtető nyomógombok elengedését követően a villanymotor megáll, **azonban újraindítás után a fék beragad, nem old ki az, csak nehezen indul meg a berendezés;**
- Ellenőrizve **(a villanymotort javítani vagy cserélni szükséges)**
- A hajtás és összekötő tengely találkozásoknál nincsen kopás; - Ellenőrizve
- A hajtásból olajszivárgás nem észlelhető; - Ellenőrizve

Végállás kapcsolók ellenőrzése:

- A berendezés alsó és felső végállás kapcsolói pozícióban álltak, a biztonsági alsó és felső végállás kapcsolók is pozícióban álltak, azokat nem kellett állítani; - Ellenőrizve

PVC ponyva:

- Mindkét PVC ponyvalap megfelelő állapotban van; - Ellenőrizve
- A két ponyvalapot összekötő fülek normál állapotúak, kiszakadt fül; - Ellenőrizve
- A lemezházhoz rögzített ponyvarészek felső részei nem szakadtak; - Ellenőrizve

Kapcsolószekrény:

- Az alumínium öntvényházas szerkezettel kiépített kezelőszekrény kívülről ép állapotú; - Ellenőrizve
- A kapcsolószekrényen lévő működtető gombok ép állapotban vannak, mindegyik funkcionál; - Ellenőrizve
- A kapcsolószekrényen lévő kulcsos kapcsoló ép állapotban van, funkcionál; - Ellenőrizve
- A kapcsolószekrény védőburkolattal rendelkezik és ép állapotú; - Ellenőrizve

Bejárathoz közelebb eső térelválasztó függöny:

Fémszerkezet:

- Lemezburkolat leszerelését követően a függönygerinc szerkezete ép, a kötőelemek meghúzott állapotban vannak; - Ellenőrizve
- A sodronyvezető kötélcsigák nem kopottak, a bemarkások ép állapotban vannak; - Ellenőrizve
- A lemezházhoz laposvassal rögzített ponyvarészt rögzítő kötőelemei meghúzott állapotban vannak; - Ellenőrizve
- 12db támasztólemez ép állapotú, megfelelő támasztást adnak a sodronyoknak; - Ellenőrizve
- Támasztó lemezek végére szerelt 12db görgő ép állapotú, - Ellenőrizve
- Az összesorolt tengelyekre szerelt csapágys nem kopottak, olajozottságuk megfelelő; - Ellenőrizve
- A tengelyek egymáshoz illesztéseinél, a süllyesztett fejű belső kulcsnyílású csavarok meghúzott állapotban vannak, a tengelyvégeken nincsen kopás; - Ellenőrizve

Drótkötél és rögzítése:

- Az összesen 12db, átm. 5mm-es emelő drótkötél átvizsgálása megtörtént, felületükön nincsen szálszakadás, nincsen megtörés, **a drótkötelek kissé kiszákkásodott állapotban vannak**; - Ellenőrizve **(a következő felülvizsgálat alkalmával, mind a 12db sodronykötelet cserélni szükséges a berendezésen)**
- Az emelő drótkötelek felső részének rögzítése a kötélsigákhoz megfelelő, a drótkötelek alsó részeinek elvégelése-rögzítése az alsó ellensúlyhoz megfelelő; - Ellenőrizve

Villanymotor és hajtásház:

- **A szerkezetet működtető nyomógombok elengedését követően a villanymotor nem áll meg azonnal, fék probléma jelentkezik**; - Ellenőrizve **(a villanymotort javítani vagy cserélni szükséges)**
- A hajtás és összekötő tengely találkozásoknál nincsen kopás; - Ellenőrizve
- **A hajtásból olajszivárgás minimális mértékben észlelhető**; - Ellenőrizve

Végállás kapcsolók ellenőrzése:

- A berendezés alsó és felső végállás kapcsolói pozícióban álltak, a biztonsági alsó és felső végállás kapcsolók is pozícióban álltak, azokat nem kellett állítani; - Ellenőrizve

PVC ponyva:

- Mindkét PVC ponyvalap megfelelő állapotban van; - Ellenőrizve
- A két ponyvalapot összekötő fülek normál állapotúak, kiszakadt fül; - Ellenőrizve
- A lemezházhoz rögzített ponyvarészek felső részei nem szakadtak; - Ellenőrizve

Kapcsolószekrény:

- Az alumínium öntvényházas szerkezettel kiépített kezelőszekrény kívülről ép állapotú; - Ellenőrizve
- A kapcsolószekrényen lévő működtető gombok ép állapotban vannak, mindegyik funkcionál; - Ellenőrizve
- A kapcsolószekrényen lévő kulcsos kapcsoló ép állapotban van, funkcionál; - Ellenőrizve
- A kapcsolószekrény védőburkolattal rendelkezik és ép állapotú; - Ellenőrizve

FIGYELEM:

A térelválasztó függőnyt, bármely tárgyra ráengedni (pl. tornapad, tornaszámoly, tornaszőnyeg, stb.) szigorúan TILOS!

Amennyiben a berendezés használatakor bármilyen, a megszokottól eltérő hang vagy mozgási jelenséget tapasztalnak, a működtetést azonnal fel kell függeszteni, a biztosító szekrényben áramtalanítani kell és a gyártó céget haladéktalanul értesíteni kell az észlelt jelenségről!

H-7000 Sárbogárd, Ady Endre út 215. • Tel/Fax: +36 25/461-815 • E-mail: plastobo@plastobo.hu
www.plastobo.hu

A térelválasztó függönyszerkezetek felülvizsgálatát követően megállapításra került, hogy a berendezések üzemszerű használatra alkalmasak.


Az elválasztó szerkezetet biztonságtechnikai okokból évente át kell vizsgálni és karban kell tartani! A következő átvizsgálás esedékessége 2026. október

Jelen jegyzőkönyv és a szállítólevél az átadót a számla benyújtására feljogosítja.

Sárbogárd, 2025. október 30.

üdvözlettel:

PLASTOBO
Sportszergyártó Kft.
7000 Sárbogárd
Ady Endre út 215.
Adószám: 10701805-2-07 7



Radics István
ügyvezető