



Feljegyzés

térfigyelő kamerák felülvizsgálatáról

Felülvizsgálat célja:

A térfigyelő kamerák kezelésének jogszerűségét Kisbéri Rendőrkapitányság és Kisbér Város Önkormányzata közötti közös adatkezelői szerződés szabályozza. Ennek megfelelően a felülvizsgálat során megállapításra kerültek a kamerák aktuális állapota, működőképessége, valamint az adatátvitel és a képfelvétel rögzítésének technikai jellemzői a közrend, közbiztonság fenntartása, bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint, közlekedés biztonság és a lakosság szubjektív biztonságértének javítása érdekében.

A felülvizsgálat eredményeként az alábbiak kerültek megállapításra:

1. Régi rögzítőn lévő kamera képek

D1 – POLGHIV1

A fa miatt javasolt jobban kihelyezni a kamerát mert betakarja a rögzített kép felét, vagy a fa visszavágása javasolt.



D2 – POLGHIV2

A zászló a képfelvételt takarja, emiatt javasolt lenne a tartót lejjebb helyezni.



D3 – POLGHIV3

A fák miatt, ami a képfelvételt takarja javasolt lenne a kamera felhelyezését módosítani, továbbá a kamera hónapok óta szaggatottan ad jelet.



D4 – ISKOLA1

A térfigyelő kamera szakaszosan, akadozva működik, ami adatátviteli problémát okoz.

Javasolt felülvizsgáztatni az adatátviteli sebességet.



D5 – Sportpalya

A térfigyelő kamera szakaszosan, akadozva működik, ami adatátviteli problémát okoz.

Javasolt felülvizsgáztatni az adatátviteli sebességet.



D6 – CAM 5

A kamera megnevezését javasolt lenne átnevezni buszpálya udvarra, illetve a kamera cseréje indokolt lenen. Karbantartást követően sem rögzít tiszta képet, mert külső burkolat kopott.



D7 – Camera 01

A kamera megnevezését javasolt lenne átnevezni vízműre.

A kamera hónapok óta nem működik.



D8 – Vasut

A kamera látószöge használhatatlan mivel gyorsított módon rögzíti a képfelvételt.



D9 – Camera 01

A kamera megnevezését javasolt lenne átnevezni Újszőlő utca bejáratra.

A kamera hónapok óta szakaszosan működik, illetve homályos képet ad.

Javasolt felülvizsgáztatni az adatátviteli sebességet.



D11 – rendezvényter 2

A kamera látószöge homályos, a rendezvénytéren tartózkodókat ezáltal nem lehet beazonosítani.

Nagyobb rendezvényenél jelbesztés történik ezáltal a kamera nem működik.


Javasolt felülvizsgáztatni az adatátviteli sebességet.



D12 – TEMETO

A felszerelt kamera látószögét módosítani szükséges, mert jelenleg a fa teljesen kitakarja a rögzített képet.

Javasolt a látószöget kitakaró diófánál csonkolási igényt újra a VIG munkatársainak jelezni. A hulladékot elhelyező személyeket ezáltal jobban meg lehet figyelni.



D13 – OVODA1

A térfigyelő kamera szakaszosan, akadozva működik, ami adatátviteli problémát okoz,

Javasolt felülvizsgáltatni az adatátviteli sebességet.



D14 – OVODA2

A térfigyelő kamera szakaszosan, akadozva működik, ami adatátviteli problémát okoz, illetve a látószöge homályos, ezáltal az ott elhaladókat nehezen lehet beazonosítani.

Javasolt felülvizsgáltatni az adatátviteli sebességet.



D15 – Temeto vasut

A térfigyelő kamera működésével és látószögével kapcsolatban probléma nem jelentkezett.



D16 – Temeto szemetes

A térfigyelő kamera működésével és látószögével kapcsolatban probléma nem jelentkezett.

A temető területét ki kell kockázní, hogy a ravatalozó és az előtte lévő terület ne legyen látható. A kamera látószöge kizárólag a kerítés út menti szakaszát érintse.



D17 – JATSZOTER

A kamera szakaszosan rögzíti a felvételeket, amelyek homályosak.

Az ágakat a jeladók között ki kellene tisztítani mert a jelsugárzást akadályozzák.



D19 – rendezvény ter 1

A térfigyelő kamera szakaszosan, akadozva működik, ami adatátviteli problémát okoz, illetve a látószöge homályos, ezáltal az ott elhaladókat nehezen lehet beazonosítani.

Javasolt felülvizsgálatni az adatátviteli sebességet.



D20 – Camera 01

A kamera megnevezését javasolt lenne átnevezni Széchenyi utcára.

A kamera hónapok szakaszosan működik, illetve homályos képet ad.

Javasolt felülvizsgáztatni az adatátviteli sebességet.



D21 – Mini Magyarország Makettpark Kisbér

A kamera látószöge homályos, ezáltal az ott elhaladókat nehezen lehet beazonosítani.

Javasolt felülvizsgáztatni az adatátviteli sebességet.



D23 – Camera 01

A kamera megnevezését javasolt lenne átnevezni „Sissy sziget közkemence” névre.

A kamera látószöge homályos, ezáltal az tartózkodók nehezen lehet beazonosítani.

Javasolt felülvizsgáztatni az adatátviteli sebességet.



D24 – Camera 01

A kamera megnevezését javasolt lenne átnevezni „Sissy sziget bejárat” névre.

A kamera látószöge homályos, ezáltal az tartózkodók nehezen lehet beazonosítani

Javasolt felülvizsgáztatni az adatátviteli sebességet.



D32 – rendezvény ter3

A kamera látószöge homályos, ezáltal az tartózkodók nehezen lehet beazonosítani

Javasolt felülvizsgáztatni az adatátviteli sebességet.



2. Új rögzítőn lévő kamera képek

D1 – Camera 01

A kamera megnevezését javasolt lenne átnevezni Kisköz 1-re.

A térfigyelő kamera működésével és látószögével kapcsolatban probléma nem jelentkezett.

A ház udvarát érintő részt javasolt lenne kikockázni mivel magánterületet nem lehet megfigyelni.



D2 – Camera 01

A kamera megnevezését javasolt lenne átnevezni Kisköz 2-re.

A térfigyelő kamera működésével és látószögével kapcsolatban probléma nem jelentkezett.

A ház udvarát érintő részt javasolt lenne kikockázni mivel magánterületet nem lehet megfigyelni.

D3 – korforgalom 1

A térfigyelő kamera szakaszosan, akadozva működik, ami adatátviteli problémát okoz.

Javasolt felülvizsgáltatni az adatátviteli sebességet.



D4 – korforgalom 1

A térfigyelő kamera szakaszosan, akadozva működik, ami adatátviteli problémát okoz.

Javasolt felülvizsgáltatni az adatátviteli sebességet.



D5 – Kincsem

A térfigyelő kamera működésével és látószögével kapcsolatban probléma nem jelentkezett.



D6 – templom mellett

A térfigyelő kamera szakaszosan, akadozva működik, ami adatátviteli problémát okoz.

Javasolt felülvizsgálatni az adatátviteli sebességet.



D7 – Mini

A térfigyelő kamera működésével és látószögével kapcsolatban probléma nem jelentkezett.



D8 – kínai parkoló

A térfigyelő kamera szakaszosan, akadozva működik, ami adatátviteli problémát okoz.

Javasolt felülvizsgálatni az adatátviteli sebességet.



D9 – templom parkolo1

A térfigyelő kamera szakaszosan, akadozva működik, ami adatátviteli problémát okoz.

Javasolt felülvizsgálatni az adatátviteli sebességet.



D10 – templom parkolo2

A térfigyelő kamera szakaszosan, akadozva működik, ami adatátviteli problémát okoz.

Javasolt felülvizsgálatni az adatátviteli sebességet.



D11 – színpad

A térfigyelő kamera szakaszosan, akadozva működik, ami adatátviteli problémát okoz.

Javasolt felülvizsgáltatni az adatátviteli sebességet.



D12 – szobor

A térfigyelő kamera szakaszosan, akadozva működik, ami adatátviteli problémát okoz.

Javasolt felülvizsgáltatni az adatátviteli sebességet.



D13– kastély

A térfigyelő kamera szakaszosan, akadozva működik, ami adatátviteli problémát okoz.

Javasolt felülvizsgáltatni az adatátviteli sebességet.



D14– park

A térfigyelő kamera szakaszosan, akadozva működik, ami adatátviteli problémát okoz.

Javasolt felülvizsgáltatni az adatátviteli sebességet.



Egyéb megjegyzés:

- a kamera lencsék takarítása és a növényzet gyérítése szükséges, ahol indokolt
- az adatátvitelt miatt az antennák és jeladók felülvizsgálata szükséges

Kisbér, 2025.12.01.

Feljegyzést készítette:


.....
Szilas Gellért
Közterület-felügyelő
Kisbér Város Önkormányzata


.....
László Gábor
adatvédelmi tisztviselő
Kisbér Város Önkormányzata

