

Tisztelt Képviselő-testület!

A felújított Északi Épület kapcsán az alábbiakat szeretném jelezni:

- az épületben nincs áram
- a falak több helyütt penészesednek
- a mosdók olyan rövid csavarokkal kerültek felszerelésre, hogy a faltól elválnak, leesnek használat során
- több csap is csöpög, pedig még használva se volt
- az udvarban a burkolat sok helyen megsüllyedt és kimoszognak a burkolati kövek
- az épületben nem lett kiépítve tűzjelző rendszer és nincsen poroltó se, amire szükség lenne

Kisbér, 2025. 04. 28.

Tisztelettel:



Szeder Tamás