



## Tájékoztató térfigyelő kamerák állapotáról és áthelyezéséről

Tisztelt Gazdasági, Műszaki, Jogi, Környezetvédelmi Bizottság!

### 1) Térfigyelő kamerák állapota

A Kisbéri Rendőrkapitánysággal közösen 2024. február 16-án felülvizsgáltuk a térfigyelő kamerák működését.

#### Ellenőrzés során történő megállapítások:

32 darab kamerából 4 darab nem működik 1 darab nem céljával megegyező területet rögzíti

- POLGHIV1-es nevű kamera felvételének az élessége tompa,
- ISKOLA1 nevű kamera tisztítása szükséges pókháló miatt,
- CAM5 nevű kamera a Ménes utcai parkoló területén van felhelyezve, melynek a látószöge nem a céljával megegyező területet rögzíti (lásd 1-es pont),
- VASÚT nevű kamera esetében (Széchenyi utca vasúti átjáró) élőképet szaggatottan rögzíti, a képfelvételek visszanezésénél többszörös gyorsasággal játsza le a mentett képfelvételeket,
- TEMETŐ nevű kamera esetén az utolsó felvétel időpontja 2023.12.07,
- ÓVODA2 nevű kamera tisztítása szükséges pókháló miatt,
- TEMETŐ VASÚT nevű kamera esetében 2023.12.07 volt a rögzítés utolsó időpontja,
- TEMETŐ SZEMETES nevű kamera esetében 2023.12.07 volt a rögzítés utolsó időpontja,
- KÖRFORGALOM1-es nevű kamera hibásan rögzít, az élőképet szaggatottan mutatja,
- KASTÉLY nevű kamera esetében 2023.07. hónapja volt a rögzítés utolsó időpontja,
- KÍNAI PARKOLÓ nevű kamera esetében a felvétel ugrik és akadozik,
- TEMPLOM MELLETT nevű kamera esetében a felvétel ugrik és akadozik

Nem működő kamerák:



- TEMETŐ, TEMETŐ VASÚT, TEMETŐ SZEMETES, KASTÉLY nevű kamera

A téli időszak sokszor okoz olyan károkat, amik befolyásolják a kamerák állapotát és azok működését, ezért javasoljuk, hogy a Mór-Véd Security Kft., mint a kamera rendszer telepítésével és karbantartásával megbízott szolgáltató a szükséges javításokat végezze el, melyhez az önkormányzat által leadott megrendelő lap feltétlenül szükséges.

### 2) Kamera áthelyezés, vagy kamera telepítés


A közrend és a közbiztonság, valamint bűnmegelőzés érdekében, illetve az elkövetők tettenérése miatt javasolt lenne két térfigyelő kamera felszerelése a Wass Albert Művelődési Központ és Városi

Könyvtár (továbbiakban, mint WAMK) mögötti villanyoszlopra, melynek látószögei a WAMK hátsó részénél lévő parkolóra és a mellette lévő gyalogos közlekedésre alkalmas járdára nézne



A műszaki feltételek és az ehhez tartozó költségek pontos meghatározása érdekében javaslom a Mór-Véd Security Kft-vel történő kapcsolatfelvételt.

Kisbér, 2024.03.01.

.....  
  
László Gábor  
adatvédelmi tisztviselő

.....  
Szilas Gellért  
közterület-felügyelő